

PROCEDIMIENTO DE CONEXIÓN POR EL PUERTO SERIAL

MÓDULO INDICADOR DE PESO



W-CONTROLLER

ANTES DE OPERAR SU MÓDULO, FAVOR DE LEER ESTE MANUAL CUIDADOSAMENTE.



Advertencias Importantes										
Mantenimiento y Limpieza										
Introducción	5									
Configuración del Módulo	5									
Configuración de Arnés de Comunicación	14									
Configuración del Puerto serial de la computadora	14									
Descripción de Trama de Datos	15									

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- No debe usar agua a chorro o compresores para su limpieza, bastará con usar una franela húmeda para limpiar cada uno de los componentes.
- Para remover aceite y substancias grasosas utilice un trapo limpio y seco tallando el área sucia varias veces.
- · No utilice detergentes ni líquidos corrosivos durante la limpieza.
- No coloque el módulo donde haya mucha humedad y/o polvo.
- Periódicamente revise el cable de alimentación para asegurar que se encuentre en buenas condiciones, esto con la finalidad de que no esté roto parcial o totalmente o el cable esté torcido.
- No exponga el módulo a temperaturas por debajo de los -10°C (14°F) o superiores a los 40°C (104°F).
- Nunca presione la patalla sensible al tacto con objetos tales como lápices, plumas, navajas o cualquier material punzocortante.

ADVERTENCIAS IMPORTANTES

1- En caso de tener problemas con la báscula, lea primero las condiciones de garantía.



2- No abra la báscula por su cuenta. La garantía quedaría anulada.



3- Nunca presione el teclado con objetos tales como lápices, plumas, navajas, etc.



4- Utilice una salida exclusiva para la báscula de 110VCA/220VCA, evitando sobrecargas o variaciones de voltaje.



5- Nuca lave la báscula utilizando chorro de agua. Podría dañar los componentes electrónicos. Paramas información lea la sección "mantenimiento y limpieza".



6- Proteja la báscula de los insectos (principalmente de las cucarachas), ya que pueden dañar los componentes electrónicos. Utilice productos solidos contra cucarachas.



7- No deje caer ni golpee la báscula con el producto a pesar, ya que con el paso del tiempo la celda de carga podría dañarse.





ADVERTENCIAS IMPORTANTES

8- No utilice disolventes ni detergentes para la limpieza, utilice solamente un trapo húmedo.



9- No dirija ventiladores ni calentadores directamente hacia la báscula.



10- No coloque la báscula donde haya un exceso de humedad o polvo.



11- Solamente personal autorizado y calificado deberá inspeccionar y reparar la báscula.





iIMPORTANTE!

La batería debe ser cargada por 10 horas, antes de usar la báscula por primera vez.





iNo abra la báscula!

Precaución: para reducir el riesgo de corto circuito en la báscula no abra ni sustituya cualquiera de sus partes por otras que no sean autorizadas por el distribuidor.

Báscula Privada

INTRODUCCIÓN

Estimado cliente:

Le agradecemos su preferencia, nosotros le aseguramos que obtendrá la máxima satisfacción de la nueva adquisición para su negocio. Le sugerimos que lea el manual cuidadosamente, y asegúrese de tenerlo a la mano para próximas consultas.

CONFIGURACIÓN DEL MÓDULO

- Conecte el cable de alimentación del módulo a la toma de corriente.
- 2. Seleccione el usuario y proporcione la clave de acceso.
- 3. En la pantalla principal presione en la esquina superior izquierda sobre el icono de entrada a Menúde Configuración.

FABRICANTES DE BASCULAS



Folio: 1

In a PESADA | 2da PESADA | IMPRIMIR | ZERO



4. En la pantalla de Menú Configuración seleccione el icono CONFIG.




5. En la siguiente pantalla seleccione GENERAL.



6. Presione el botón MODIFICAR para cambia un valor.




7. En configuración GENERAL seleccione PUERTO PESO SERIAL.





8. Seleccione el puerto del módulo que desea utilizar (1-4).



9. En configuración GENERAL seleccione CARÁCTER FIN DE CADENA.



10. Seleccione el carácter de fin de cadena.



11. En configuración GENERAL seleccione ENVIÓ DE PESO.





12. Seleccione el tipo de envio de peso.



- a) Si seleccionó el modo AUTOMÄTICO establezca el tiempo entre cada trama de datos enviada (predefinido 200mSeg).
- b) Si seleccionó SOLICITUD DE PESO establezca el carácter de control (predefinido "P" o ASCII 80).
- 13. Presione GUARDAR para aceptar los cambios.



14. Presione PUERTO RS232 para configurar el puerto.



15. Seleccione el puerto que estableción para enviar el peso.





16. Presione modificar para actualizar la configuración.




17. Cambie el valor que deseé.



18. Presione GUARDAR para aceptar los cambios.



19. Presione HOME para regresar a la pantalla principal.





CONFIGURACIÓN DEL ARNÉS DE COMUNICACIÓN

Conecte el cable serial al puerto seleccionado respectando la siguiente configuración.



DB9 Configuración
Pin 2 RX (blanco)
Pin 3 TX (verde)
Pin 5 GND (negro)



Block Connector Configuración
Posición 1 TX (verde)
Posición 2 RX (blanco)
Posición 3 GND (negro)


CONFIGURACIÓN DEL PUERTO SERIAL DE LA COMPUTADORA

En la computadora utilice una aplicación para escribir por el puerto serial (ejemplo Hércules, Putty, Hyperterminal, TeraTerm, etc.), y configure el puerto igual que el módulo.



Si configuró el módulo para enviar el peso a SOLICITUD DE PEDIDO en la terminal escriba el carácter de solicitud (predefinido "P" o ASCII

80).



DESCRIPCIÓN DE TRAMA DE PESO

Número de caracteres: 21 o 22 (dependiendo del carácter de fin)

Posición de valor de peso: 8-14 Posición de unidades: 16-17.

Ejemplo:

Posición	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Неха	50	45	53	4F	20	20	3Д	20	20	37	33	37	39	30	20	6B	67	20	20	20	D
ASCII	80	69	83	79	32	32	58	32	32	55	51	55	57	48	32	107	103	32	32	32	13
Texto	Р	Ε	S	0			::			7	3	7	9	0		k	g				



www.torrey.net